

2008年3月6日

MRI 検査の安全情報

更衣着の素材による火傷の可能性

MRI 検査に使用した更衣着（ガウン）の裾の部分と皮膚との接触面に沿って、検査終了数時間後に発熱によると思われる火傷の発症があり、再来院していただいた診察時に痕跡が残っていたとの情報が入りました。

低温火傷と思われませんが、その時使用された更衣着は、最近救急隊や手術室などで使用されているディスポの外科用防護服と同じ素材です。今後、火傷の機序を解明しなければなりません。取り急ぎ注意の喚起を兼ねてご報告いたします。